

2. Входа (входов) в здание
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		11, 12	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С.У	Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие	Текущий ремонт

						общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	
			12, 13, 15, 10.	Лестница не оборудована перилами с двух сторон	О,С	Оборудовать перила с двух сторон лестничного марша на высоте 0.9м-1.1м (0.7м) с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	Текущий ремонт
				Отсутствуют разделители потока	Г.О.С.У	При ширине марша лестницы более 4,0 м следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	10, 13		К,О	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:20 (1:12) Длина пандуса с учетом противосклона должна составлять не менее 5.5м. Вдоль обеих сторон пандуса установить поручни на высоте 0,9 м, и 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть	Капитальный ремонт

						расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	15	Отсутствует ограждение входной площадки	С.О.У	Рекомендуется оградить входную площадку перилами(поручнями) на высоте 1.1м или 0.9м	Текущий ремонт
24	Дверь (входная)	есть	12	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием объекта, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием объекта, продублированную шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.4м и на расстоянии 0.1-0.5м от основной створки распашной двери	Текущий ремонт
			9	Дверь распашная	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть	Текущий ремонт

				1,5м, рабочая створка – 0,86м Порог дверного проема 0.03		установить дверь с шириной рабочей створки 0.9м в свету. До капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м.	
			12	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
			12	Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,Г,У	Выделить контрастным цветом дверные ручки, дверные наличники	Текущий ремонт
			9.12	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Установить дверные ручки нажимного действия, либо «С» «П» образного типа.	Текущий ремонт
			12	Отсутствует дверной доводчик с ФОР	К,О,С	Установить дверной доводчик с ФОР не менее 5" и усилием открывания двери не более 50н.м	Текущий ремонт
25	Тамбур	есть					Не нуждается
			9, 8	Двери тамбура распашные с шириной рабочей стойки 0.84м. порог 0.04м		Рекомендуется предусмотреть установить дверь с шириной рабочей створки 0.9м в свету. До капитального ремонта	

						предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Общие требования к зоне Привести в соответствие с СП 59.13330.2012

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)		1,2,6-9, 12	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания