

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С,Г	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				7,	В коридорах дверные проемы и ручки не имеют окраску, контрастную со стеной	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные (например желтого цвета)	Текущий ремонт
				8,4	Выключатели расположены выше 0,8 м от уровня пола	К,О,С	Установить выключатели на высоте не выше 0,85 м	Текущий ремонт
				7, 8	Не выделены основные пути движения по объекту	С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и или индикаторами, либо предусмотреть непрерывные поручни по пути движению	Текущий ремонт

						к функциональной зоне.	
			8, 4	Установлены вешалки на высоте 1,4м		Не менее 5% крючков для одежды установить на высоте 1,1м.	
2	Лестница (внутри здания)	Нет					
3	Пандус (внутри здания)	Нет					
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					Не нуждается
5	Дверь	Нет					
6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да	1	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотреть тактильные светонакопительные указатели направления движения на путях эвакуации.	Текущий ремонт
			7	Нет поворотных площадок перед эвакуационными тамбурами Нет перил на эвакуационных лестницах	К,О,С,Г, У	Оборудовать поворотные площадки, установить перила на эвакуационных лестницах	Текущий ремонт
				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет и не используются тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	К,О,С,Г, У	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м	Текущий ремонт

				Высота порогов на путях эвакуации от 0..1 до 0.05м	К,О,С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014	Текущий ремонт
				Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	К,О,С,Г, У	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)		6,24 1, 7, 8, 4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: