

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Столовая
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд с названием организации на высоте 1.5-4м	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-5, 14	Отсутствуют указатели направления к столовой		Установить тактильные указатели направления ко входу в столовую или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующих знаков на высоте 1.5-2.0м Установить знаки на проходах вдоль 1 учебного корпуса и на центральной площадке	текущий ремонт
				14	Присутствуют бордюры Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки		Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям	текущий ремонт

						<p>пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м</p> <p>Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.</p> <p>Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень при этом высота перепада не должна превышать 0,025м</p>	
			14	<p>Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН</p>		<p>На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и и т.п.</p>	Текущий ремонт
13	Лестница (наружная)	Нет					
14	Пандус (наружный)	Нет					

1.5	Автостоянка и парковка	Нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		1/1, 2-3, 14.	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания